

Advies inzake omgeving Hoogeveenenweg (Nieuwerkerk)

Inzake:

Omgeving Hoogeveenenweg, ontbrekende bebording

Datum:

Maart 2011







Situatie:

VVN heeft n.a.v. klachten van inwoners de situatie op de Hoogeveenenweg bekeken en beoordeeld.

Probleem:

Op diverse plaatsen op de Hoogeveenenweg zijn voorrangssituaties onvolledig ingericht.


Haaiantanden zijn niet of nauwelijks zichtbaar en door het ontbreken van diverse voorrangsborden zijn situaties onjuist, onduidelijk, dus onveilig.


De aanwezigheid van bord B06  ontbreekt op 1 punt. Borden B01 , B02 , B03 , B04  en/of B05  zijn nergens geplaatst.

Adviezen:

- *Plaatsen diverse verkeersborden aanbrengen wegmarkeringen in het hele gebied*
Op alle in bijlage aangegeven kruispunten juiste bebording en wegmarkeringen (laten) aanbrengen. De keuze voor een voorrangsweg of voorrangskruispunten is aan de gemeente.

Advies inzake omgeving Hoogeveenweg (Nieuwerkerk)



Bij alle VOORRANGSKRUISINGEN op de Hooge Veenen
ontbreken de bordes  of  en evt. 

Bij het kruispunt met de 3 uitroeptekens ontbreekt
zelfs ! Hier staan slechts een paar versleten hante borden.