

Situatie Europalaan/Schielandweg

De situatie nabij de rotonde Europalaan / Schielandweg is onveilig.

VVN afd. Nieuwerkerk ad IJssel

Datum: 09-apr-2008

Situatieschets

Komende vanuit de richting Capelle aan den IJssel over de Europalaan naderen we de (turbo)rotonde met de Schielandweg (N219).

Hier valt VVN de volgende zaken op:

- 1) De voorsorteerborden staan op een punt, waar bestuurders al voorgesorteerd zouden moeten zijn;
- 2) De voorsorteerborden hangen op circa 5 meter hoogte. Het merendeel van de passerende bestuurders ziet deze borden niet;
- 3) De belijning is onlogisch: als een bestuurder zijn weg rechtdoor wil vervolgen moet deze hiervoor een manoeuvre maken

Ter plekke wordt dan ook geconstateerd, dat veel bestuurders (te) laat opmerken, dat ze onjuist voorgesorteerd zijn en dit alsnog proberen te herstellen. Dit veroorzaakt onveilige en dus onwenselijke situaties.

Voor een impressie zijn enkele foto's (met commentaar) bijgevoegd.

Conclusie

VVN concludeert:

- Dat de voorsorteerborden te hoog hangen om (tijdig) te worden opgemerkt;
- Dat de voorsorteerborden te dicht bij de rotonde staan, waardoor bestuurders te laat of verkeerd zullen voorsorteren;
- Dat de belijning onlogisch is, waarvan onveilige manoeuvres het gevolg zijn;

Juist de combinatie van de onlogische belijning met de onjuist geplaatste voorsorteerborden veroorzaakt onveilige situaties.

Advies

VVN adviseert:

- de betreffende borden te plaatsen vóór de locatie waar de voorsorteevakken zich scheiden.
- de betreffende borden op een zichtbare hoogte te plaatsen
- de belijning aan te passen, zodat rechtdoorgaande bestuurders niet naar een ander voorsorteevak hoeven te manoeuvreren.

Advies Europalaan / Schielandweg



Figuur 1 Richtingaanduiding staat voldoende ver voor de rotonde



Figuur 2 Voorsorteerbord staat te hoog en te laat

Advies Europalaan / Schielandweg



Figuur 3 Huidige belijning



Figuur 4 Gewenste lijn van belijning