

Advies inzake fietsoversteekplaats Europalaan t.h.v. Iersestraat

7 april 2011

Geachte gemeente,

De aanpassing aan de Europalaan t.h.v. de Iersestraat in Nieuwerkerk aan den IJssel is volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Zuidplas erg slecht uitgevoerd. De uitvoering van de aanpassingen is dusdanig dat de verkeerssituatie zeer onveilig is geworden!

Het op een veilige manier wijzigen van de voorrang ter plaatse vraagt om meer dan een paar haaiantanden en een 30 km-zonebord.

De Europalaan is een voorrangsweg aangegeven door bord B1; deze toestand wordt niet opgeheven door het plaatsen van een 30 km-zonebord! Het plaatsen van de haaiantanden voor de fietsoversteek is dus technisch onjuist.

Bestuurders op deze weg zijn al jaren gewend om op vlotte wijze van deze weg gebruik te maken. Een dergelijke rigoureuze ingreep in de voorrangssituatie vraagt dan ook om een ingrijpende verandering van de situatie ter plaatse, zodat het voor bestuurders op de Europalaan duidelijk is dat zij voorrang moeten verlenen.

Te denken valt aan een verhoogd gelijkwaardig kruispunt of een minirotonde, waarbij het noodzakelijk is dat:

- de Europalaan (op deze locatie) tijdig uit de voorrang gaat, en
- er borden B6 met fluorescerend gele achtergrond geplaatst worden i.g.v. voorrang verlenen aan het fietspad, en
- de bestuurders op de Europalaan veel duidelijker geïnformeerd worden over de gewijzigde voorrang, en
- de haaiantanden veel duidelijker geplaatst worden dan dat nu het geval is.

Vanwege de huidige zeer gevaarlijke situatie adviseert VVN de hierboven vermelde verkeerssituatie met de **HOOGSTE PRIORITEIT** en op zeer korte termijn aan te passen. Als dit niet op korte termijn gerealiseerd kan worden, is het zelfs verstandig de haaiantanden weer te verwijderen voordat er ernstige ongelukken gebeuren.

Hoogachtend,

Het bestuur van VVN afdeling Zuidplas.